


HYDROISOL

3. NESİL KRİSTAL ÜRETEN
BETON SU YALITIM TEKNOLOJİSİ



noterson
YALITIM MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

info@noterson.com

0(312) 286 11 22 (pbx)

www.hydroisol.com



REFERANSLARDAN
ÖRNEKLER

HYDROISOL

3. NESİL KRİSTAL ÜRETEN
BETON SU YALITIM TEKNOLOJİSİ



**Akkuyu
Nükleer Santrali
Projesinde
Hydroisol
Güvencesi!**




AKKUYU NÜKLEER



Akkuyu Nükleer Santrali Projesi - Mersin

İş Veren: TSM Enerji - İşin Yeri: Gülnar / Mersin -Tarih: 29.01.2025

2.ÜNİTE BETONLARINDA BETOMIX -ITH GEL HAZIR BETON KATKISI KULLANILMAKTADIR.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı



Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Eskişehir



İş Veren: 1'inci Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı **İşin Yeri:** Eskişehir **Tarih:** 21.01.2025 :
BETOMIX BETON KATKISI VE HYDROİSOL İTH sürme esaslı beton su yalıtım ürünleri 1'inci Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı tarafından su kimyasal geçirimsizlik- basınç testleri ve beton içine derinlemesine işleme testlerini yapılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Eskişehir 1.Hava Jet Üssü İniş Pistlerinde Hydroisol Beton Su Yalıtımı kullanılmıştır.



T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

Zonguldak'ın Terakki Mahallesi

Lavuar Alanı Yer altı 5 bin metrekare Müze Sergi Salonu

LAVUAR ALANI GEÇMİŞİ

"1957 yılında Terakki Mahallesi'nde 141 bin metrekare alanda kurulan kömür yıkama tesisinde, 50 yılı aşkın süre TTK'da üretilen kömürler yıkanıyordu."

İŞ VEREN : TOKİ - Akademi Yapı A.Ş. İşin Yeri: Zonguldak Tarih: 28.02.2025




ÜMRANIYE -ATAŞEHİR - GÖZTEPE METRO HATTI FİNANS MERKEZİ İSTASYONU HYDROİSOL BETON SU YALITIMI

İş Veren:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İşin Yeri:
Ümraniye-Ataşehir -Göztepe

Tarih:
05.01.2024

Ümraniye-Ataşehir -Göztepe Metro Hattı Finans Merkezi İstasyonunda perde ve tabliye betonlarda su kaçakları tespit edilmiştir. Daha önce su yalıtım amaçlı yapılan enjeksiyon su yalıtımlarının işe yaramadığı ve su kaçaklarının devam ettiği tespit edilmiştir. **3. nesil kristal üreten HYDROISOL-ITH** ile çözölemeyen su yalıtım problemleri%100 başarı oranı ile çözülmüştür




EÜAŞ Çayırhan Enerji Termik Santrali Soğutma Havuzu Hydroisol Beton Su Yalıtım Projesi -Ankara

İş Veren:
EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.


İşin Yeri:
Nallıhan / Ankara

Tarih:
23.10.2023 :

Soğutma havuzlarında HYDROISOL-ITH® PH 3- 14 , ÖZELLİĞİ Suyun ve diğer kimyasal sıvılara dirençli olması , 14 Bar yüksek hidrostatik basınç altında bile hiçbir yönden(negatif+pozitif) **sızmasına izin** vermeme özelliği sayesinde % 100 başarı ile sorun çözülmüştür..



DSİ ALACA KOÇHİSAR BARAJI TEHLİKE ODASI VANASI ODA TÜNELİ





Çorum ilinde bulunan DSİ Alaca Koçhisar Barajı Tehlike Vanası Oda Tünelindeki beton bloktan sürekli gelen su akıntıları geldiği ve bir çok malzeme kullanılmasına rağmen beton su yalıtım probleminin çözülemediği tarafımıza iletilmiştir. Tünel içerisindeki su akıntısı ve yoğun nemden dolayı metal su boru hattının çürümemesi için tünel içerisine havalandırma hattı monte edilmiştir. Bu tünelde su yalıtım, korozyon ve nemli havanın dışarıya atılması için havalandırma motorundan kaynaklı elektrik sarfiyat problemi olduğu gözlemlenmiştir. HYDROISOL-ITH tüm su yalıtım problemleri %100 garantili bir şekilde çözülmüştü

CUBES KONUT VE TİCARİ İŞ MERKEZİ ANKARA

İş Veren:
VAKIFLAR GYO

İşin Yeri:
Çankaya / Ankara

Tarih:
09.02.2024 :



KOT ALTI 10 KAT , HER KATTA GELEN SU KAÇAKLARTI PROBLEMİ VARDI.
HYDROISOL – ITH NEGATİF UYGULAMA İLE SU PROBLEMİ % 100 ÇÖZÜLMÜŞTÜR.



*Yalıtımda
İnovasyon ile mükemmel verimlilik*



ISOLLAT

SICAK – SOĞUK TERMAL BARIYER
TERMOS KAPLAMA

HYDROISOL

3.NESİL KRİSTAL ÜRETEN BETON SU
YALITIM TEKNOLOJİSİ

HYDROISOL

PROFESYONEL SU YALITIM
ÜRÜNLERİ

BÖLGE OFİSLERİ



İstanbul

Kemankeş Karamustafapaşa Mah.
Kemankeş Cd. No: 4 Kat: 3
Karaköy-Beyoğlu – İstanbul

Eskişehir

Hosnudiye Mah, Mustafa
Kemal Atatürk Cd 186/C 26130
Tepebaşı/Eskişehir

Antalya

Erenköy Mh.4784 Sk.No.23 / 2
Kepez - Antalya

İLETİŞİM



0222 230 75 92
0545 828 13 98

www.altinolukmuhendislik.com
info@altinolukmuhendislik.com